TECHNICAL INFORMATION



調色用速乾クリヤー2

初版: 2025/10/14 改訂:

標準仕様

Standard Application

Nº	工程	作業内容	ポイント
1	カラーベース塗装	カラーベースの塗装は各種塗装仕様に準ずる	
2	セッティング	セッティングは各種カラーベースの塗装仕様に準じ、 十分にセッティングを取ること	
3	調合	塗料調合 重量比 調色速乾クリヤー2 100	◆ ハードナー、シンナーは不要
4	塗装	クリヤー塗装 塗装回数 2回 セミウェット2回塗装 コート間フラッシュオフ:30秒	◆ 推奨膜厚:30~40 µ m/DRY 厚付けするとピンホールが発生 する場合があります
5	セッティング	なし	
6	乾燥	60℃×1分以上 (塗り板表面温度)	◆ サンプルパネルトライヤーの使用を推奨 ◆ 調色時の塗色確認用です 塗り板の保管はできません

スプレーガン設定

口径	ェアー圧	吐出量	ガン距離	パターン重ね
1.2~1.3mm	0.08~0.12MPa	1.5~1.75回転	15~25cm	3/5 - 4/5

調色用速乾クリヤー推奨乾燥条件(室温25℃)

- 明己用还花771 - 泥关花床木干(主温20 0)						
乾燥機		サンプルパネルドライヤーW1000				
設定条件	ļ-	ボリュームコントローラー目盛				
ベース塗色系統	塗板部材	ホリュームコントローノー日盛				
淡彩色	Colad板	7				
灰彩巴	LS板	6				
中彩色	Colad板	6				
中杉巴	LS板	5				
濃色	Colad板	5				
辰巴	LS板	4				

